



Schéma d'interface USB moteurs pas à pas bipolaires micro pas de 1 à 32
 Courant maximum 1.5A par phase
 Tension de 8.2 à 25V
 Alimentation 5V par prise USB

Sheet: / 1/1	File: USB_CNC_uPas.sch
Title: Interface USB moteurs pas à pas bipolaires	
Size: A4	Date: 18/03/2019
KiCad E.D.A.	kiCad 4.0.1 – stable
Rev: 02	
Id: 1/1	